


汽修科實習工廠危害預防

注意搬運姿勢



工具設備
應擺放整齊



注意通風換氣




輪胎要掛穩
避免滾落



升降台應設
安全連鎖裝置



應配戴個人防護具
如口罩、手套、耳罩



小心管線
避免跌倒



工具應妥善傳遞



應盡速清除油漬

